



RÉNOVATION DE 33 CCF - SDIS 84

- * Fabrication et intégration d'un réservoir complémentaire de 420 L réservé à l'autoprotection
- * Mise en place d'un dispositif d'alimentation indépendant de l'autoprotection
- * Remplacement des éclairages à ampoules par des leds
- * Prolongement de la plateforme par une casquette protégeant le compartiment pompe
- * Fabrication d'un grand coffre transversal sur la casquette pour accueillir les outils longs
- * Remise en peinture intégrale de la carrosserie et balisage complet conforme à la norme
- * Reprise complète du traitement intérieur de la citerne...